## **ÉVALUATION DES RISQUES POUR COOLONGALOOK PARC AVENTURE**

SUJET : Parcours Aventure ÉVALUATION DES RISQUES RÉF : ER-PA01/2024

ÉCRIT PAR : Équipe opérationnelle / Équipe santé et sécurité

Matrice des risques										
Conseils en matière de notation des risques		5	5	10	15	20	25			
		4	4	8	12	16	20			
	Drobobilité (D)	3	3	6	9	12	15	Probabilité (P) x		
	Probabilité (P)	2	2	4	6	8	10	Gravité (G) = Cote de Risque (CR)		
		1	1	2	3	4	5			
			1	2	3	4	5			
	Risque élevé :		Les activités à haut risque doivent cesser immédiatement. D'autres mesures de contrôles efficaces pour atténuer les risques doivent être introduites.							
Acceptabilité des conseils en matière de risques	Risque moyen		Les risques moyens sont un niveau acceptable basé sur la probabilité réduite après la mise en œuvre de mesures de contrôle suffisantes.							
ae risques	Risque faible		Les risques faibles sont largement acceptables. Lorsque cela est raisonnable, des efforts devraient être déployés pour réduire les risques.							
Conseils. Lorsque vous effectuez une évaluation des risques, vous devez :  1.Identifier les personnes à risques et les dangers importants 2.Calculer le CR initial pour l'activité. 3.Identifier les mesures de contrôle des risques qui réduisent les risques à un niveau acceptable. 4.Calculer un CR révisé : vous devez considérer dans quelle mesure la tâche sera plus sûre si les mesures de contrôle sont suivies. Ici, vous devriez envisager de modifier à la fois les cotes de probabilité (P) et de Gravité (G)										
NB : Idéalement, vous devriez chercher à réduire les risques afin que l'activité puisse être classée comme « à risque faible ».										

Probabilité (P)	Définition	Note (en points)
Inévitable	Si les travaux/opérations se poursuivent tels quels, il y a presque 100% de certitude qu'un accident se produira, par exemple : un escalier cassé ou un barreau cassé sur une échelle, des conducteurs électriques nus et exposés, des piles instables de cartons lourd. Cela arrivera le plus	5
Hautement probable	Des facteurs supplémentaires pourraient précipiter un incident, mais celui-ci est toujours susceptible de se produire sans ce facteur supplémentaire.	4
Possible	L'accident peut survenir si d'autres facteurs le précipitent, mais il est peu probable qu'il se produise sans eux.	3
Peu probable	Cet incident ou cette maladie peut survenir, mais la probabilité est faible.	2
Néant	Il n'y a vraiment aucun risque. Ce n'est que dans des conditions exceptionnelles qu'il peut y avoir une possibilité d'accident ou de maladie. Toutes les précautions raisonnables ont été prises. Cela devrait être l'état normal du lieu de travail.	1

Gravité (G)	Définition	Note (en points)
Très Haut	Causant de multiples blessés / morts et des destructions généralisées, par exemple : incendie, effondrement d'un parcours / d'un bâtiment.	5
Haut	Causer la mort, des blessures graves ou une invalidité permanente à une personne.	4

Processus de révision : cette évaluation des risques sera réexaminée lorsqu'il est soupçonné qu'elle n'est plus valide ou qu'un changement important s'est produit. De plus, elle sera révisée chaque année. ÉVALUATION DES RISQUES RÉF : ER-PA01/2024

Modéré	Invalidité temporaire causant une blessure (à un membre du public, un entrepreneur ou un employé) ou une maladie susceptible d'empêcher un employé de travailler pendant sept jours ou plus et à signaler à la DDCS (déclaration d'accident)	3	
Léger	Blessure mineur (à un membre du public, à un entrepreneur ou à un employé), qui permettrait à la personne de continuer à travailler après les premiers soins sur place ou dans un cabinet chirurgical local. La durée de l'arrêt ou du traitement est tel que le déroulement normal du travail n'est pas sérieusement interrompu.	2	
Néant	Blessure très légère, contusion, écorchure, aucun risque de maladie.	1	

Cette évaluation des risques couvre tous les parcours Enfants, Juniors, ainsi que les Grand Parcours qui fonctionnent sur un système de sécurité d'assurage en ligne de vie continue.

RIS	DÉFINITION	Р	G	С	PERSONNES	MESURES DE CONTRÔLE	AUTRES MESURES DE	Р	G	С	1
QUE				R	CONCERNÉES		CONTRÔLE :			R	
							réalisées chaque année pour				

001	Chute au sol, sur une autre	4	4	16	Collaborateurs Clients	- Le système de sécurité d'assurage en ligne de vie	2	4	8
	personne, sur				Entrepreneurs	continue n'exige à aucun			
	une autre partie				Spectateurs	moment que les utilisateurs se			
	du parcours ou sur un autre				Intrus	déconnectent - Présence d'instructeurs pour			
	objet en raison					vérifier l'attache des participants			
	de:					au système de sécurité au sol			
	Supprimer					- Sur les parcours enfants : taille minimum de 1.00m avec port de			
	délibérément					chaussures obligatoire pour			
	l'équipement ou					permettre aux utilisateurs de déplacer leur système			
	décrochage du système de					d'assurage sur la ligne de vie			
	sécurité puis					continue			
	glisser, sauter ou tomber,					Taille vérifiée par le personnel sur la toise située à l'accueil du			
	involontairement					parc			
	ou intentionnellement					- Les moins de 5 ans doivent			
	intentionnellement					être accompagnés d'un adulte pour les aider avec la ligne de			
	Fixation incorrecte					vie (quota maximum de 1 adulte			
	sur le câble de sécurité (ligne de					pour 2 enfants, révisable pour les réservations de groupe telles			
	vie)					que les écoles)			
	Défaillance d'une					- Sur les parcours juniors : taille			
	Défaillance d'une partie de					minimum de 1.30m avec port de chaussures obligatoire pour			
	l'infrastructure du					permettre aux utilisateurs de			
	parcours					déplacer leur système d'assurage sur la ligne de vie			
	Défaillance de					continue			
	l'EPI, sélection, utilisation,					Taille vérifiée par le personnel sur la toise située à l'accueil du			
	ajustement					parc			
	incorrect, etc					- Sur les grands parcours : taille			
	Défaillance d'un					minimum de 1.40m avec port de chaussures obligatoire pour			
	arbre / structure					permettre aux utilisateurs de			
	de support, ou chute sur le					déplacer leur système d'assurage sur la ligne de vie			
	parcours					continue			
	Glissades et					Taille vérifiée par le personnel sur la toise située à l'accueil du			
	trébuchements					parc			
	Taut as aud asut					- Poids maximum de 130 kg en			
	Tout ce qui peut se produire lors de					raison des limites de charges (conseils d'essai de charge			
	l'ouverture ou la					Altus)			
	fermeture du parcours, gestion					- Informations fournies aux clients sur les documents de			
	du parcours,					confirmation de réservation, le			
	participation au					site internet, la plateforme de			
	parcours, effectuer des					vente à distance - Toute personne réputée être			
	inspections,					sous l'influence de l'alcool ou de			
	effectuer un sauvetage					drogues n'est pas autorisée à accéder au parcours			
						- Toute personne qui n'a pas les			
						chaussures adéquates, couvrant au minimum talons et			
						orteils (par ex. crocs, tongs,			
						sandales) ou des vêtements			
						susceptibles de provoquer une glissade ou un trébuchement ne			
						seront pas autorisées sur le			
						parcours - Les instructeurs accéderont au			
						parcours en utilisant les lignes			
						de vie / sécurité standards de Coolongalook Parc Aventure			
						- Les instructeurs possèdent			
						une longe « client » de ligne de			
						vie continue ET un longe de progression en auto-assurage			
						Tous les instructeurs sont			
						formés et évalués pour superviser les parcours en ligne			
						de vie continue			
						Entrainement			
1	1	1		1			1	1	1

Chute d'objets	3	3	9	Les utilisateurs doivent toujours	2	3	6
(ex : effets personnels, outillage, etc)				sécuriser les objets (ex : caméras) Les téléphones portables peuvent être utilisés pour prendre des photos mais doivent être sécurisés			
				Le personnel effectuant des travaux en hauteur veillera à ce que tous les outils ne puissent pas tomber ou, lorsque cela n'est pas possible, délimitera la zone en contrebas			
Impact comprenant:  Les utilisateurs du parcours se cognent sur quelque chose de solide - Sur le parcours - à l'atterrissage - Parties mobiles des ateliers  Collision - Sur les tyroliennes - A l'atterrissage des tyroliennes	3	3	9	Conception du parcours  - La conception du parcours doit prendre en considération la possibilité de problème d'impact. Les matériaux sont finis pour fournir des surfaces lisses. Les tyroliennes et les zones d'atterrissage sont conçues et installée pour arriver à une vitesse d'atterrissage optimale  - Les aires d'arrivées sont conçues sur des structures bois recouvertes de coussins étanches de 20 cm d'épaisseur, eux-mêmes recouverts de gazon synthétique pour plus de confort et éviter les brûlures Freins secondaires avec absorbeurs installés pour pallier les éventuelles mauvaises applications des consignes de freinage  - Fins de lignes de vie en fin de tyrolienne au sol pour obliger les pratiquants à quitter la plateforme d'arrivée  Procédures opérationnelles  - Les zones d'atterrissages sont vérifiées, entretenues et nettoyées de façon régulière - Un seul participant au parcours est autorisé sur la	2	3	6
Impact à la tête sur les supports métalliques de jonction	3	3	9	tyrolienne à tout moment  Port du casque préconisé pour les enfants de moins de 12 ans Optimisation du positionnement des bras et équerres de ligne de vie Sur les parcours, les mains courantes sont conçues pour que la ligne de vie n'est pas besoin de descendre pour	2	3	6
Enchevêtrement dans les filets, cordes ou câbles Coincement de parties du corps	2	3	6	passer en-dessous et que les clients n'aient pas besoin de se  Conception du parcours L'activité est conçue et fabriquée pour minimiser le risque d'enchevêtrement ou de piégeage.	1	3	3
dans les parties mobiles du				Procédures opérationnelles			

Accès non autorisé - Pendant la nuit (ou en dehors des horaires d'ouverture - Pendant l'ouverture au public	2	3	6	Intrus, personnel, spectateurs et clients	L'activité a été conçue et construite de manière à ce que tous les points d'accès puissent être inaccessibles en périodes de fermeture.  Le parc est entièrement clôturé (1.60m de haut) pour empêcher l'accès en permanence à toute personne qui n'est pas inscrite en tant que participant ou spectateur.  Les accès aux parcours sont fermés par des cages d'accès sécurisées (cadenas)  Site de briefing bas (60 cm du sol) pouvant toutefois être	1	3	3	
QuickFlight Liane de Tarzan	2	4	8		Panneau « Présence obligatoire d'un opérateur » Briefing complémentaire obligatoire Portillon et pont-levis pour fermer l'échelle en cas de non surveillance Encadré par un instructeur afin	1	4	4	

- 1. Mesures de contrôle : Lorsqu'une mesure de contrôle a été identifiée, elle n'est incluse qu'une seule fois et n'est pas répétée sous chaque numéro de risque. Ainsi, pour un danger spécifique identifié, la mesure de contrôle peut s'appliquer à ce danger.
- 2. Formation des instructeurs: Les instructeurs de Coolongalook Parc Aventure doivent suivre un programme complet de formation et d'évaluation avant de pouvoir enseigner sur Coolongalook Parc Aventure. Ils suivent une formation conformément au programme de formation de l'AFFORPAH (CQP OPAH: Certificat de Qualification professionnelle Opérateur de Parcours Acrobatiques en Hauteur), à la politique de formation et d'évaluation et aux objectifs de formation qui comprennent la délivrance d'instructions de sécurité, les limites opérationnelles d'utilisation du parcours, les inspections du parcours lors de l'ouverture et de la fermeture quotidiennes du parcours, les techniques de supervision et de patrouille, équipement de protection individuelle, ajustement et inspection des harnais, opérations d'urgence, santé et sécurité et service client. Les instructeurs sont formés aux premiers secours. Tous les instructeurs sont formés aux techniques de sauvetage sur corde. La formation et l'évaluation des instructeurs formés au sauvetage sont effectuées uniquement par des personnes formées et qualifiées, qui sont reconnues comme compétentes pour le faire par l'organisme de formation.